


GENERICA



a) схема подключения мультиметра LED к четырехпроводной сети при I≤5 А, U≤600 В




b) схема подключения мультиметра LED к трехпроводной сети при I≤5 А, U≤600 В



c) схема подключения мультиметра LED к четырехпроводной сети при I>5 А, U≤600 В

Рисунок 1 – Схемы подключения мультиметров LED (лист 1 из 2)

GENERICA



POWER	
AC220V	
2	1

~230V

RS485 – опция

RS485	
A+	B-
5	4

Релейные выходы – опция

DO1		DO2		DO3		DO4	
18	17	16	15	14	13	12	11


Релейные входы – опция

COM	DI1	DI2	DI3	DI4
10	9	8	7	6

Аналоговые выходы – опция

AO1	AO2	AO3	AO4	COM
24	23	22	21	20

d) схема подключения мультиметра LED к трехпроводной сети при I>5 A, U≤600 В



POWER	
AC220V	
2	1

~230V

RS485 – опция

RS485	
A+	B-
5	4

Релейные выходы – опция

DO1		DO2		DO3		DO4	
18	17	16	15	14	13	12	11


Релейные входы – опция

COM	DI1	DI2	DI3	DI4
10	9	8	7	6

Аналоговые выходы – опция

AO1	AO2	AO3	AO4	COM
24	23	22	21	20

e) схема подключения мультиметра LED к четырехпроводной сети при I>5 A, U>600 В



POWER	
AC220V	
2	1

~230V

RS485 – опция

RS485	
A+	B-
5	4

Релейные выходы – опция

DO1		DO2		DO3		DO4	
18	17	16	15	14	13	12	11

Релейные входы – опция

COM	DI1	DI2	DI3	DI4
10	9	8	7	6

Аналоговые выходы – опция

AO1	AO2	AO3	AO4	COM
24	23	22	21	20

f) схема подключения мультиметра LED к трехпроводной сети при I>5 A, U>600 В

Рисунок 1 (лист 2 из 2)