

ИНСТРУМЕНТ ЗАЧИСТКИ И ЗАДЕЛКИ

Краткое руководство по эксплуатации.

TS1.001.2

1 Назначение и область применения

1.1 Инструмент зачистки и заделки товарного знака ИТК (далее – инструмент) предназначен для удаления слоя изоляции с кабеля и заделки витой пары в модульные розетки, патч-панели и кроссы с контактами типа 110.

2 Основные характеристики

2.1 Основные технические характеристики инструмента приведены в таблице 1.

2.2 Габаритные размеры инструмента приведены на рисунке 1.

Таблица 1

Наименование параметра	Значение
Тип зачищаемого кабеля	UTP/STP
Заделываемые контакты	IDC/110
Максимальный диаметр жилы, мм	6
Особенности конструкции	сменные ножи
Срок службы, лет	15
Температура эксплуатации, °C	от 0 до плюс 60




Рисунок 1

3 Комплектность

3.1 В комплект поставки входит:

– инструмент – 1 шт.

4 Требования безопасности

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ПРАВИЛ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ТРАВМ И ВЫХОДА ИНСТРУМЕНТА ИЗ СТРОЯ.

4.1 Монтажные работы должны выполняться только исправным инструментом. Перед каждым применением необходимо внимательно осмотреть изделие. На инструменте не должно быть трещин, повреждений рукояток, деформации и вмятин на обжимающих кромках.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИНСТРУМЕНТ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.

5 Руководство по эксплуатации

5.1 Извлечь инструмент из упаковки.

5.2 Зачистка кабеля:

- снять внешнюю изоляцию кабеля. Для этого используйте гнезда, соответствующие диаметру кабеля;

- сжать кабель рукояткой и вытянуть его из инструмента.

5.3 Заделка кабеля:

- удалить внешнюю изоляцию. Удалить разделитель пар (при наличии);
- завести жилы на контакты в соответствии с цветовой маркировкой разъема IDC/110;

- забить поочередно жилы в контакты.

5.4 Инструмент не подлежит ремонту. В случае поломки инструмент утилизировать.

6 Транспортирование, хранение и утилизация

6.1 Транспортирование изделий в части воздействия механических факторов осуществляется по группам С и Ж ГОСТ 23216. Транспортирование изделий допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги, при температуре окружающего воздуха от минус 30 до плюс 70 °С.

6.2 Хранение инструмента осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 30 до плюс 70 °С. Верхнее значение относительной влажности воздуха – 98 % при плюс 25 °С.

6.3 Утилизация инструмента производится путём передачи специализированным организациям по приёмке и переработке вторсырья.

