

GENERICA








Рисунок 1 – Схемы подключения мультиметров LCD (лист 1 из 2)

GENERICA



d) схема подключения мультиметра LCD к трехпроводной сети при $I > 5 \text{ A}$, $U \leq 600 \text{ V}$



f) схема подключения мультиметра LCD к трехпроводной сети при $I > 5 \text{ A}$, $U > 600 \text{ V}$