

**Решение по заявлению
на регистрацию сертификата соответствия
№ 372405/HE06 от 31 октября 2023 года**

В результате рассмотрения заявления №372405/HE06 от 31 октября 2023 года, поступившего от заявителя:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЭК ХОЛДИНГ"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 142100, Россия, область Московская, город Подольск, проспект Ленина, дом 107/49, Офис 457, номер телефона: +7 (495) 542-22-22, 542-22-23 , адрес электронной почты: info@iek.ru. Основной государственный регистрационный номер: 1077761125628

на регистрацию сертификата соответствия:

Устройство плавного пуска электродвигателей, серии SFC, товарного знака ONI, артикулы: SFC-33-55N, SFC-33-75N, SFC-33-11, SFC-33-15, SFC-33-18, SFC-33-22, SFC-33-30, SFC-33-37, SFC-33-45, SFC-33-55, SFC-33-75, SFC-33-115, SFC-33-132, SFC-33-160, SFC-33-185, SFC-33-200, SFC-33-90, SFC-33-220, SFC-33-250, SFC-33-280, SFC-33-320, SFC-33-350, SFC-33-400, SFC-33-450, SFC-33-500, SFC-33-600, SFC-33-700, SFC-33-800, SFC-63-11, SFC-63-115, SFC-63-132, SFC-63-15, SFC-63-160, SFC-63-18, SFC-63-185, SFC-63-200, SFC-63-22, SFC-63-220, SFC-63-250, SFC-63-280, SFC-63-30, SFC-63-320, SFC-63-350, SFC-63-37, SFC-63-400, SFC-63-45, SFC-63-450, SFC-63-500, SFC-63-55, SFC-63-55N, SFC-63-600, SFC-63-700, SFC-63-75, SFC-63-75N, SFC-63-800, SFC-63-90.

Изготовитель:

Ningbo Innovation Electronic Company Limited, место нахождения (адрес юридического лица): Китай, Office 303, NO 1, 1 Building, NO 178 Miaoqianshan Road, Daqi, Beilun District, Ningbo, Zhejiang , адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, Block E01, first industrial park lingbei 5 road, phoenix community, fuyong street, Bao'an District, Shenzhen, 518100

код ТН ВЭД ЕАЭС: 8536490000

на соответствие требованиям:

ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования", ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники"

Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Эксперт-С» принято решение отказать в регистрации сертификата соответствия по следующей причине:

в указанных в заявлении технических регламентах отсутствует требование, устанавливающее, что соответствие заявленной продукции требованиям технических регламентов подтверждается в форме принятия сертификата соответствия

Руководитель



А.В. Босик